
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
Phase (rad)
-1
-0.5
0
0.5
1
ω/π
Estimated phase
True plant phase response